

El Progreso

Galiciae

Operación amianto

Etiquetas: reparación, tubería, Rúa Cambria

Carmen Uz / El Progreso (Lugo). Fue una rotura más en una tubería de la red de abastecimiento de agua de la ciudad, esta vez en la Rúa Cambria, pero su reparación obligó a desplegar un dispositivo que no pasó desapercibido por los viandantes: operarios protegidos de pies a cabeza con trajes blancos, máscaras y guantes y, al lado, una llamativa caravana en la que se advertía de la retirada de amianto.

La presencia de este mineral, altamente contaminante, en la tubería, fue el motivo de se tuviera que aplicar el estricto protocolo, que exige como mínimo dos operarios, material de protección y cabina de descontaminación.

Una vez el servicio municipal de aguas comprobó que el tubo era de fibrocemento, contactó con Canalugo, una de las empresas que retira este tipo de material.

El trabajo comienza con el vallado de la zona y la instalación de la cabina, en la que la los operarios se protegen. Para manipular la tubería, se cubre la zona con una especie de bolsa que lleva guantes incorporados en el interior y que se sella alrededor para trabajar dentro y, al cortar el tubo, no salgan partículas al exterior. Tras sustituir el trozo dañado por otro de plástico, la bolsa se cierra y se deposita en un recipiente específico. Los trabajadores acceden a la cabina por una puerta específica, se duchan tal como entran, luego se quitan el traje, se vuelven a duchar y salen por otra puerta. El agua utilizada pasa por varios filtros antes de ir a la alcantarilla.

La rotura se detectó el jueves por la noche y quedó reparada ayer a mediodía. Un bloque de pisos estuvo durante ese tiempo sin agua y la reparación afectó también durante algunas horas al colegio Rosalía de Castro.

15/10/2011